

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายเดือน โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

ประจำเดือน: ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. รายการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายพื้นที่

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | จำนวนกล้องทั้งหมด | จำนวนกล้องใช้งานได้ | จำนวนกล้องผิดปกติ | สถานะการบันทึกภาพ | ตรวจสอบภาพย้อนหลัง | ปัญหาที่พบ/หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| ๑ | ตึกผู้ป่วยนอก | 14 | 14 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๒ | ตึกผู้ป่วยใน | 12 | 12 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๓ | แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 5 | 5 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๔ | แฟลตเจ้าหน้าที่ | 4 | 4 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |

๒. รายละเอียดกล้องหรืออุปกรณ์ที่พบความผิดปกติ

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | หมายเลข/ตำแหน่งกล้อง | ลักษณะปัญหา | การดำเนินการแก้ไข/ติดตาม | สถานะ |
|-------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|---|
| ๑ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |

๓. สรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

- จำนวนโซนทั้งหมด: ๔ โซน
- จำนวนกล่องทั้งหมด: 35 ตัว (ปกติ: 35 ตัว / ผิดปกติ: - ตัว)

ผลการตรวจสอบโดยสรุป:

- ระบบกล่องโทรศัพท์คนวงจรปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ระบบบันทึกภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- พบความผิดปกติบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไข/ประสานผู้เกี่ยวข้องแล้ว
- พบความผิดปกติบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสุขภาพจิตจัด / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ตรวจสอบ: 6 / สิงหาคม / 2558

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ: กฤษณะ นวรัตน์

(นาย กฤษณะ นวรัตน์)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ๑๐๖ ๖๖ ๑๐๖

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายเดือน โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

ประจำเดือน: กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. รายการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายพื้นที่

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | จำนวนกล้องทั้งหมด | จำนวนกล้องใช้งานได้ | จำนวนกล้องผิดปกติ | สถานะการบันทึกภาพ | ตรวจสอบภาพย้อนหลัง | ปัญหาที่พบ/หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| ๑ | ตึกผู้ป่วยนอก | 14 | 14 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๒ | ตึกผู้ป่วยใน | 12 | 12 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๓ | แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 5 | 5 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๔ | แพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่ | 4 | 4 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |

๒. รายละเอียดกล้องหรืออุปกรณ์ที่พบความผิดปกติ

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | หมายเลข/ตำแหน่งกล้อง | ลักษณะปัญหา | การดำเนินการแก้ไข/ติดตาม | สถานะ |
|-------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|---|
| ๑ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |

๓. สรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

- จำนวนโซนทั้งหมด: ๔ โซน
- จำนวนกล่องทั้งหมด: 35 ตัว (ปกติ: 35 ตัว / ผิดปกติ: — ตัว)

ผลการตรวจสอบโดยสรุป:

- ระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ระบบบันทึกภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- พบความผิดปกติบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไข/ประสานผู้เกี่ยวข้องแล้ว
- พบความผิดปกติบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ:

.....
.....
.....

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ตรวจสอบ: 3 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ: สุวิมล

(..... ไทม นริช 506 ทอสุบ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายเดือน โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

ประจำเดือน: มีนาคม พ.ศ. 2569

๑. รายการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายพื้นที่

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | จำนวนกล้องทั้งหมด | จำนวนกล้องใช้งานได้ | จำนวนกล้องผิดปกติ | สถานะการบันทึกภาพ | ตรวจสอบภาพย้อนหลัง | ปัญหาที่พบ/หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| ๑ | ตึกผู้ป่วยนอก | 14 | 14 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๒ | ตึกผู้ป่วยใน | 12 | 12 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๓ | แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 5 | 5 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๔ | แพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่ | 4 | 4 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |

๒. รายละเอียดกล้องหรืออุปกรณ์ที่พบความผิดปกติ

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | หมายเลข/ตำแหน่งกล้อง | ลักษณะปัญหา | การดำเนินการแก้ไข/ติดตาม | สถานะ |
|-------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|---|
| ๑ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |

๓. สรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

- จำนวนโชนทั้งหมด: ๔ โชน
- จำนวนกล่องทั้งหมด: 3 ๕ ตัว (ปกติ: 3 ๕ ตัว / ผิดปกติ: - ตัว)

ผลการตรวจสอบโดยสรุป:

ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบบันทึกภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

พบความผิดปกติบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไข/ประสานผู้เกี่ยวข้องแล้ว

พบความผิดปกติบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ:

ไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ตรวจสอบ: 10 มีนาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ: นริศ ใจดี

(..... นริศ ใจดี นาย.....)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ๑๐๕๐๐๗๖๑๐๖๖

๓. สรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

- จำนวนโชนทั้งหมด: ๔ โชน
- จำนวนกล่องทั้งหมด: 35 ตัว (ปกติ: 36 ตัว / ผิดปกติ: 1 ตัว)

ผลการตรวจสอบโดยสรุป:

ระบบกล่องโทรทัศนวงจรปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ระบบบันทึกภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ

พบความผิดปกติบางส่วน และได้ดำเนินการแก้ไข/ประสานผู้เกี่ยวข้องแล้ว

พบความผิดปกติบางส่วน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

รายละเอียดเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ:

ไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบ: กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ตรวจสอบ: 7 มิถุนายน 2569

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ: ดุสิต

(..... ตาม พรบฯ กอ.ส.บ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเฝ้าระวังภัยไซเบอร์

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายเดือน โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน

ประจำเดือน: พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๙

๑. รายการตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรายพื้นที่

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | จำนวนกล้องทั้งหมด | จำนวนกล้องใช้งานได้ | จำนวนกล้องผิดปกติ | สถานะการบันทึกภาพ | ตรวจสอบภาพย้อนหลัง | ปัญหาที่พบ/หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---------------------|
| ๑ | ตึกผู้ป่วยนอก | 14 | 14 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๒ | ตึกผู้ป่วยใน | 12 | 12 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๓ | แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | 5 | 5 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |
| ๔ | แพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่ | 4 | 4 | - | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | - |

๒. รายละเอียดกล้องหรืออุปกรณ์ที่พบความผิดปกติ

| ลำดับ | พื้นที่/จุดติดตั้ง | หมายเลข/ตำแหน่งกล้อง | ลักษณะปัญหา | การดำเนินการแก้ไข/ติดตาม | สถานะ |
|-------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|---|
| ๑ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๓ | - | - | <input type="checkbox"/> ไม่แสดงภาพ <input type="checkbox"/> ภาพไม่ชัด <input type="checkbox"/> บันทึกไม่ได้ <input type="checkbox"/> ดูย้อนหลังไม่ได้ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ..... | - | <input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ |