

5.4.3 มีการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย

รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗



งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗




จัดทำโดย

งานวิศวกรรมความปลอดภัย กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



(นายอรุณศักดิ์ มิคะนุช)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒๙/มีนาคม/๒๕๖๗



(นายสารพันธ์ วงศ์บุญมา)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒๙/มีนาคม/๒๕๖๗



(นายสันติ วงศ์ดาว)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๒๙/มีนาคม/๒๕๖๗

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๑๑๑๒๒๐
Email _____

ผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลสองแคว

.....
(.....)

ตำแหน่ง,
๒๙/มีนาคม/๒๕๖๗